

**Отчет
о выполнении предписания ГПН от 16.04.2021 № 331/1/1 ,
МБДОУ «ДС № 305 г. Челябинска»**

№ п/п	Вид нарушения требований санитарного законодательства	Отметка о выполнении
1.	Формирование сигналов управления системы оповещения и управления эвакуацией происходит от одного пожарного извещателя, без перезапроса, в группе «Улыбка» на 1 этаже. ч.3,4 ст.4, ч. 1 ст. 6, ч. 1 ст. 151 123-ФЗ от 02.07.2008 г., п. 14.1 СП 5.13130.2009; п.13.1* НПБ 88-2001.	Выполнено. Установлены недостающие резисторы. В настоящее время сработка АПС происходит от двух пожарных извещателей.
2.	Формирование сигналов управления системы оповещения и управления эвакуацией происходит от одного пожарного извещателя, без перезапроса, в группе «Радуга» на 2-ом этаже. ч.3,4 ст.4, ч. 1 ст. 6, ч. 1 ст. 151 123-ФЗ от 02.07.2008 г., п. 14.1 СП 5.13130.2009; п.13.1* НПБ 88-2001.	Выполнено. Установлены недостающие резисторы. В настоящее время сработка АПС происходит от двух пожарных извещателей.
3.	Руководитель учреждения не обеспечил категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5,7 и 8 ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» помещения складского назначения с обозначением его категории на входной двери помещения с наружной стороны, а именно помещение, расположено на 1-м этаже, эксплуатируемое, как склад-архив (допускается хранение документов). Правила противопожарного режима в РФ п.12 . (утв. Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 г. № 1479).	Выполнено. В настоящее время категорирование помещения обеспечено. Категория помещения обозначена на входной двери помещения с наружной стороны

Заведующий МБДОУ «ДС № 305 г. Челябинска»

Н.И.Пашенко



Исполнитель:
Пашенко Н.И.
736-25-23